



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del Territorio
Sede legale Piazza Quirico Filopanti n. 11
Tel +39 051 6928293
Mail lavoripubblicimanutenzioni@comune.budrio.bo.it

Protocollo n. 30744 /2024

Classificazione 06/10 Fascicolo 04/2024

Budrio, 25/10/2024

ORDINE DI SERVIZIO

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI IN VIA RABUINA, VIA DRITTO E VIA PIEVE SUL TORRENTE IDICE A SEGUITO DI EVENTO ECCEZIONALE DI PIENA

RICHIAMATE le ordinanze sindacali nn. 33/2024, 34/2024, 35/2024 e 36/2024, afferenti e correlate all'allerta rossa per meteo n. 142/2024 e – successivamente – alle allerte nn. 142/2024, 143/2024 e 144/2024 della Regione Emilia-Romagna;

VISTI gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio del Comune di Budrio nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2024 a causa dell'esondazione del Torrente Idice in prossimità del ponte di Vigorso con conseguente allagamento dell'area urbana del centro di Budrio e la tracimazione dello stesso in prossimità della finestra arginale in località Motta;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 11/2023 con la quale è stata disposta l'"apertura" del Centro Operativo Comunale (COC) di cui al vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2024 il territorio del Comune di Budrio è stato interessato da un evento alluvionale causato dall'esondazione del Torrente Idice in prossimità del ponte di Vigorso con conseguente allagamento dell'area urbana del centro di Budrio e la tracimazione dello stesso in prossimità della finestra arginale in località Motta oltre alla rottura del torrente Quaderna;
- risulta necessario eseguire indagini sui ponti di via Rabuina, via Dritto e via Pieve sul torrente Idice dopo gli eventi di piena del 20 ottobre 2024. Queste indagini devono includere l'ispezione visiva per verificare eventuali crepe, deformazioni o segni di cedimento strutturale, la valutazione dell'erosione localizzata intorno alle pile dei ponti e la stabilità delle stesse, il monitoraggio delle sponde per determinare il livello di erosione delle stesse, che potrebbe influire sulla stabilità complessiva dei ponti, la valutazione strutturale per valutare l'integrità delle strutture e un'eventuale indicazione delle manutenzioni necessarie per formulare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, con



l'opzione di demolizione e ricostruzione se le condizioni sono irreversibili. La tempestività delle indagini è cruciale per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire ulteriori danni.

VISTO:

il verbale di somma urgenza redatto in data 23/10/2024 prot. n. 30642 a firma del Responsabile di Settore, Ing. Angela Miceli;

CONSIDERATO CHE:

- tale circostanza determina un pericolo per la pubblica incolumità;
- è necessario procedere senza indugio al servizio urgente di classificazione del rischio, valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti in via Rabuina, via Dritto e via Pieve su torrente Idice a seguito di evento eccezionale di piena;
- ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza sopra citato;

RILEVATO CHE:

- dopo essere stato contattato, l'operatore economico Tecnoindagini SRL – Centro Diagnostico per le Costruzioni - con sede in Via Monte Sabotino, 14 - 20095 Cusano Milanino (MI), P.IVA 06383520969, a seguito di un esame generale dello stato di fatto dei luoghi e dei danni, si è reso disponibile all'esecuzione in urgenza del servizio di classificazione del rischio, valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti in via Rabuina, via Dritto e via Pieve su torrente Idice a seguito di evento eccezionale di piena;
- il servizio dovrà essere eseguito al ricevimento del presente ordine di servizio;
- la ditta sopra citata, a seguito di richiesta dell'Ente, ha presentato un preventivo con un importo pari a € 1.860,00 iva 22% esclusa (ricevuto con prot. n. 30525/2024);
- i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili servizi e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- la ditta ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione del servizio in oggetto accettando le condizioni concordate con il Settore Sviluppo del Territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 25 del mese di Ottobre dell'anno 2024

SI ORDINA

Ai sensi Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico Tecnoindagini SRL – Centro Diagnostico per le Costruzioni - con sede in Via Monte Sabotino, 14 - 20095 Cusano Milanino (MI), P.IVA 06383520969 l'esecuzione del servizio urgente di classificazione del rischio, valutazione della sicurezza ed il monitoraggio



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del Territorio
Sede legale Piazza Quirico Filopanti n. 11
Tel +39 051 6928293
Mail lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it

dei ponti in via Rabuina, via Dritto e via Pieve su torrente Idice a seguito di evento eccezionale di piena per un importo di € 1.860,00 iva 22% esclusa.

DATO ATTO CHE

- data la particolare natura del servizio, il compenso all'impresa sarà oggetto di rendiconto finale una volta completate i servizi richiesti;
- nei confronti dell'impresa si è proceduto, con esito positivo, alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e del casellario Anac;
- la ditta si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- la ditta con la sottoscrizione del presente ordine di servizio accetta tutto quanto ivi riportato.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

La Ditta
TecnoIndagini SRL

La Responsabile del
Settore Sviluppo del Territorio
Ing. Angela Miceli